

混用率の測定



① 鑑別






② 前処理



鑑別が終わったら約2gの試料
を前処理して加工剤等の付着物
を除去します。

③ 絶乾

④ 絶乾



前処理が終わったら各1g
ずつに分けて、試料を秤量
ビンに入れます。


⑫ 計算

乾燥した質量ではなく繊維が水分を含んだ時の質量に
してから百分率比を求めます。




例) ポリエステルの乾燥時の質量は⑫で求められます。
綿の質量は⑤-⑫の質量で求められます。

	ポリエステル	綿
乾燥時の質量	0.7523g	0.3235g
JISで決められた水分率	0.4%	8.5%
水分だけの質量	0.0030g	0.0275g
水分を加えた質量	0.7553g	0.3510g
混用率	68.3%	31.7%

⑤



乾燥後、試料を秤量ビンに
入れたまま質量を測定します。



次に試薬を調整します。
(70%硫酸)

