

地震対策未施工による事故例

阪神大震災（西宮市） パレットラック天つなぎ無しによる事故



東日本大震災（小田原市） パレットラック天つなぎ無しによる事故



熊本地震（菊池郡） ドライブインラック水平ビーム無しによる事故

